



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0015-42	FECHA:	4120 2352



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZIN CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL.



PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (lijado, cambio de tubo, cepillado, lijado y aplicación de pintura)



MANTENIMIENTO A BALCON DE METAL



REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mmmmm

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0015-42	FECHA:	4120 2352




SUSTITUCIÓN DE TUBARIA PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA



SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLE



SUSTITUCION DE INTERRUPTOR DOBLE



SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



SUSTITUCION DE LLAVE DE CHORRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mmmiue

Firma y sello del Presidente de la OPF



Yazme

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

