

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0057-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: Sustrución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Sustrución de capotes.



Foto 3: Sustrución de elementos de fijación.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso.




Foto 6: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Xiomara Chub

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0057-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: Mantenimiento a estructura (Lijado, cambio de tubo, cepillado sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 8: sustitución de chapas.



Foto 9: Mantenimiento de balcones de metal.



Foto 10: Mantenimiento a estructura (Lijado, cepillado, aplicación de pintura) en puertas de metal de baño.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Xiomara Chup

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Dirección de Control Educativo Público

