

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA CANDELARIA, LA LIBERTAD, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0059-43	FECHA:	28/5/2025



Foto 1: Malla en mal estado usada para las ventanas de cada aula escolar (En total son 3 aulas escolares que no tiene balcones).



Foto 2: Láminas en mal estado (son dos aulas las que cuenta con láminas en mal estado).



Foto: Puertas en mal estado, hechas de láminas y de madera (en total se requieren 4 puertas)



Foto: 4 Repellos en malas condiciones (se requiere el tallado y repello de los tres aulas)



Foto: 5 Repellos en malas condiciones (se requiere el tallado y repello de los tres aulas)

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

