



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0061-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLO HORIZONTE KILOMETRO CIENTO CATORCE (114)
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	FECHA:	15/01/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Sustitución de elementos de fijación



Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Xiomara Izaguirre Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la O.P.
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL
CASERIO BELLO HORIZONTE
KM. 114
LA LIBERTAD, PETEN

Mauricio
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
CASERIO BELLO HORIZONTE KM. 114
LA LIBERTAD, PETEN



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0061-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLO HORIZONTE KILOMETRO CIENTO CATORCE (114)
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	FECHA:	15/01/2025



Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Mantenimiento a portones de metal



Pintura en muros exteriores e interiores



Reparación de piso de torta de concreto



Sustitución de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---