

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan de Las Maravillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0065-43	FECHA:	20/01/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de ámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5: Sustitución de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acordar el número de hojas.

Maria Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan de Las Maravillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0065-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 7: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 8: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 9: Sustitución de piso cemento líquido



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

