

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR, CASERIO EL PARAISO KM. 107
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0070-43	FECHA:	28/11/2025



Mantenimiento y reparacion de losa



Aplicación de pintura en cielo de losa



Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Reparación de pañuelos



Impermeabilización de losa



Mantenimiento y reparacion de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al registro de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la Comunidad

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público