

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD PETEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EROM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ESQUELETO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0071-43	FECHA:	3/12/2025




Foto 1: Sustrucción de balcones de metal



Foto 2: Sustrucción de puerta




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block en cocina



Foto 4: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 6: Instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Elija Dujarte

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ESQUELETO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0071-43	FECHA:	3/12/2025




Foto 7 :Sustrucción de focos ahorradores




Foto 8:Sustrucción de plafoneras



Foto 9:Sustrucción interruptores dobles




Foto 10: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 11: Sustrucción de flipones




Foto 12:Repello en paredes de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Elij Dujarte
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ESQUELETO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0071-43	FECHA:	3/12/2025



Foto 13 :Sustrucción de portón de metal




Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliy Rigoberto
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

