

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA SABANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0086-43	FECHA:	27/02/2025




REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE INODOROS



SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (completa) incluye chimenea y 1 plancha de metal con 3 hornillas



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA SABANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0086-43	FECHA:	27-05-0086-43





SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
---	---