

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 17 de abril
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0094-43	FECHA:	18/11/2025



Foto 1: Mantenimiento a portones de metal



Foto 2: Sustitución de piso torta de concreto



Foto 3: Sustitución de piso cerámica



Foto 4: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque) Sustitución de tapadera sanitaria



Foto 5: Sustitución inodoro



Foto 6: Sustitución lavavamos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 17 de abril
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0094-43	FECHA:	18/11/2025



Foto 1: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores




Foto 2: Sustitución de focos ahorradores



Foto 7: Sustitución de plafoneras




Foto 8: Sustitución interruptores simples




Foto 9: Sustitución interruptores dobles



Foto 10: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío 17 de abril
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0094-43	FECHA:	18/11/2025



Foto11: Sustitución de filipones

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

