

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0102-43	FECHA:	28/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de balcones de metal



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5: Sustrucción de canal de metal





Foto 6: Mantenimiento a Estructura (lijado cambio de tubo. Sepillado, sujeciones, aplicación de pintura, a puerta de servicio de sanitario)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0102-43	FECHA:	28/09/2025



Foto7: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 para dos aulas



Foto 8: Sustitucion de lamina aluzinc calibre 26 y pared de block a bodega



Foto 9: Sustitucion de pared de lamina con pared de block



foto : 10 sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 26 del baño



Foto 11: reparacion de piso a torta de concreto



Foto 12: Instalación de puerta de metal de dos aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

