



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PLANTEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PLANTEL, LA LIBERTAD, PETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0103-43	FECHA:	10/09/2025



Foto1: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC, CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA




Foto 4: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Barrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

