

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0109-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, ceillado, sujeción y aplicación de pintura)




Foto 2: sustitución de chapas



Foto 3: sustitución de puerta



Foto 4: sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio




Foto 5: mantenimiento a balcon de metal



Foto 6: mejoramiento de piso liso por ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0109-43	FECHA:	10/09/2025



Foto: 7 sustitucion de piso de cemento liquido



Foto: 8 repello en muro



Foto: 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto:




Foto:




Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

