

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Pista Km35
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0128-43	FECHA:	12/09/2025




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de lavamanos




Foto 4: Sustrucción de mingitorio



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>delmi eucin Reque choc</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PISTA KM. 35 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA LA LIBERTAD, PETÉN	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	--

