

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tamaris Las Vegas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0131-43	FECHA:	7/10/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 3: Sustitución de portón de metal



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOUS ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tamaris Las Vegas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0131-43	FECHA:	7/10/2025



Foto 1: Instalación de unidades de luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 2: Instalación de unidades de fuerza (tomacorriente) incluye cable eléctrico



Foto 3: Sustitución de plafoneras



Foto 4: Sustitución de Tomacorrientes




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la CPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

