

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tamaris Las Vegas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0131-43	FECHA:	30/10/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 3: Sustitución de portón de metal



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tamaris Las Vegas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0131-43	FECHA:	15/10/2025




Foto1: Instalación de unidades de luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 2: Instalacion unidades de fuerza (tomacorriente) Incluye cable eléctrico



Foto 3: Sustitución de plafoneras



Foto 4: Sustitución de Tomacorrientes




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de los Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

