

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LACANDON, LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0134-43	FECHA:	14/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y realizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público