

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LACANDON, LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0134-43	FECHA:	15/11/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4: Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, para utilizar un máximo de 10 hojas.

Aura Duque

Firma y Sello del Presidente del Comité OPF



J. G. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

