

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0112-43	FECHA:	15/12/2025



foto 1 sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2. sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



foto 3. sustitucion depiso de torta de concreto




foto 4. sustitucion de accesorios de inodoro



foto 5. sustitucion de tuberia principal



foto 6. reparacion de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVUOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0112-43	FECHA:	15/12/2025







foto No.7 sustitucion de deposito de agua de 1,700 litros



foto No. 8 sustitución de accesorios de deposito de agua.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

