



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0144-42	FECHA:	10/11/2025



Foto 1: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores; Instalación de tubería principal de pvc; Sustitución de depósito de agua 1000 lt



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block.




Foto 5: Sustitución inodoro; Sustitución lavamanos



Foto 6 :Sustitución de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francely García

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

