

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio 11 de noviembre, El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0160-45	FECHA:	4/02/2025



Foto No. 1 Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de elemento de fijación



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal



Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio 11 de noviembre, El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0160-45	FECHA:	4/02/2025



Foto No. 7 Sustitución de chapa



Foto No.8 Mantenimiento a balcones de metal



Foto 9: Pintura a muros exteriores e interiores



Foto 10. Sustitución de inodoro



Foto 11 Sustitución de lámparas 2x40



Foto 12 Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio 11 de noviembre, El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0160-45	FECHA:	4/02/2025




Foto No. 13 sustitución de interruptores simples.



Foto No. 14 Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 15. sustitución de flípones



Foto 16 Reparación de cableado eléctrico



Foto 17 Sustitución de ducto eléctrico+ accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

