

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 11 DE NOVIEMBRE, ALDEA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0167-46	FECHA:	5/06/2025



Foto 1: CAMBIO DE MALLA CON ESTRUCTURA METALICA



Foto 2: CAMBIO DE MALLA CON ESTRUCTURA METALICA



Foto 3: CAMBIO DE POSTES DE MADERA POR TUBOS DE METAL




Foto 4: CAMBIO DE MALLA POSTES DE MADERA POR TUBOS DE METAL



Foto 5: CAMBIO DE MALLA CON ESTRUCTURA METALICA

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---