

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Linda el Zapotal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0189-42	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: Sustrucción de tubería línea principal



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de deposito de agua 1700 lt



Foto 5: Repello en muro



Foto 6: Sustrucción inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Linda el Zapotal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0189-42	FECHA:	30/05/2025




Foto 7: Sustitución lavamanos




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:



Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---