

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTE CARMELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0283-43	FECHA:	27/02/2025



SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO LIQUIDO




SUSTITUCION DE BALCON DE METAL




SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



SUSTITUCIÓN DE FLIPON



SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DEBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Xol Paq

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTE CARMELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0283-43	FECHA:	27/02/2025



SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES



REPARACION DE CABLEADO ELÉCTRICO



REPARACION DE CERCO DE ALAMBRE DE PUA



SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Xol Pasca

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público