

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Paraíso, La Pista, Km. 65.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1004-43	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: Sustrucción de depósito de agua 1700 lt



Foto 2: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Sustrucción de lámina troquelada aluzinc



Foto 5: Sustrucción de puerta



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de fotos.

Rosa Ismara Lopez
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo P...



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Paraíso, La Pista, Km. 65
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1004-43	FECHA:	13/01/2024




Foto 7: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 8: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias



Foto 9: Sustitución de balcones de metal



Foto 10: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 11: Sustitución de vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

Rosa Ismara Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

