



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1008-43	FECHA:	6/10/2025




Foto1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francely García

Firma y sello del Presidente de la OPF



García

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

