

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bomba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1013-43	FECHA:	1/10/2025




Foto1: sustitución de lamina.




Foto 2: Sustitución de lamina.



Foto 3: Sustitución de capote de lamina.




Foto 4: Sustitución de capote de lamina.




Foto 5: Sustitución de balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deydania Roque Uronoa

Firma y sello del Presidente de la OPF



Intendente

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

