

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1014-43	FECHA:	26/05/2025



Foto1:Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2:Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 de baños



Foto 3:Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 de baños



Foto 4:Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 5:Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 6: Mantenimineto de estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público.
--	--