

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS FLORES LA LIBERTAD PETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	10/20/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 5: Sustrucción de puerta



Foto 6: Sustrucción de ventanas de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público