

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA AEORM JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUATE LINDA SAN DIEGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1969-42	FECHA:	11/9/2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 3. SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO 4. SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA, POR METAL MAS VIDRIO.



FOTO 5. SUSTITUCION DE BALCON DE METAL



FOTO 6. MEJORAMIENTO DE PISO LISO POR CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sur: Amarilí López Vega

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUATE LINDA SAN DIEGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1969-42	FECHA:	11/09/2025



FOTO 7. SUSTITUCION DE CANAL DE PVC



FOTO 8. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




FOTO 9. SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORE



FOTO 10. SUSTITUCION DE PLAFONERAS



FOTO 11. SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



FOTO 12. SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUATE LINDA SAN DIEGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1969-42	FECHA:	11/09/2025




FOTO 13 SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO






FOTO 14 SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA



FOTO N 15 SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO DE 2 LAVADEROS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Suri Amaral Lopez Ve
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

