

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA AEORM JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUATELINDA SAN DIEGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1969-42	FECHA:	20/10/2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 3. SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO 4. SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA, POR METAL MAS VIDRIO.



FOTO 5. SUSTITUCION DE BALCON DE METAL



FOTO 6. MEJORAMIENTO DE PISO LISO POR CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Suri Amarili Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUATELINDA SAN DIEGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1969-42	FECHA:	20/10/2025



FOTO 7. SUSTITUCION DE CANAL DE PVC




FOTO 8. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 9. SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



FOTO 10. SUSTITUCION DE PLAFONERAS




FOTO 11. SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES




FOTO 12. SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Suri Amarli Lopez Vega
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUATELINDA SAN DIEGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1969-42	FECHA:	20/10/2025



FOTO 13. SUSTITUCION DE CABLEADO ELCTRICO



FOTO 14. SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



FOTO 15. SUSTITUCION DE PILA DE 2 LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Suri Amar, li Lopez Vega</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

