REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUATE LINDA SAN DIEGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2002-43	FECHA:	11/09/2025

FOTO 1. SUSTITUCION DE PUERTAS

FOTO 2 SUSTUCION DE BALCON

FOTO 3. SUSTITUCION DE CANAL DE PVC

FOTO 4. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 5. SUSTITUCION DE MIJITORIO

FOTO 6. SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA GUATELINDA SAN DIEGO LA LIBERTAD, PETEN

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO DIRECCION J.V. GUATELINDA SAN DIEGO LA LIBERTAD, PETEN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUATE LINDA SAN DIEGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2002-43	FECHA:	11/09/2025

FOTO 7. SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL



FOTO 8. SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V. CASERIO SUSTELINDA SAN DIEGO CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA LA LIBERTAD, PETEN

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO DIRECCION J.V.