

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2367-42	FECHA:	17/01/2025



REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA ✓



SUTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO ✓



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 ✓



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL ✓



SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS ✓



SUSTITUCION DE INODORO ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Griselda Lineth Grigalva Brion
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Central

