

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2470-42	FECHA:	08/05/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 módulos de aulas y cocina



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 5: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ledvia Karing Lima Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

