

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2760-42	FECHA:	15/01/2025



Foto1: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL. Mantenimiento a balcones de metal



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. Pintura de muros exteriores e interiores de 7 aulas, dirección, cocinas, 2 bodegas, y 2 modulos de baño.



Foto 3: LUZ. Reparacion de alumbrado electrico: focos, plafoneras, interruptores, tomacorrientes, filpones y cable electrico.



Foto 4: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA. Sustitucion de deposito de agua de 1700 lt



Foto 5: SUSTITUCION DE PILA. Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

