



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS FLORES LA LIBERTAD PETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2761-42	FECHA:	12/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 5: Sustitución de puerta



Foto 6: Sustitución de ventanas de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tom Nakens

Firma y sello del Presidente de la OPDE FAMILIA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

