



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "ESMERALDA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SALVADOR FAJARDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3084-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: Mantenimiento de portones de de metal




Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Foto 3: PILA LAVAMANOS

Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR PVC

Foto 5: ACONDICIONAMIENTO DE COCINA

Foto 6: ACONDICINIONAMIENTO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	--