

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐





DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Andres Quintana Roo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Zaculeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3842-43	FECHA:	7/10/2025



FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE PORTON



FOTO 2 REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

