

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 58	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAGRADO CORAZON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3961-45	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 6: Sustrucción inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar más adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la familia



Firma y sello del Director Centro Educativo Público

