

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 58	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAGRADO CORAZON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3961-45	FECHA:	19/10/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta




Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustrucción inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y acompañar el número de hojas.

 Firma y sello de la Organización de Padres de Familia (OPF) NUFED No. 58, Caserio Sagrado Corazon, La Libertad, Peten.	 Firma y sello del Director del Centro Educativo NUFED No. 58, Caserio Sagrado Corazon, La Libertad, Peten.
---	--