

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 58	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAGRADO CORAZON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3961-45	FECHA:	27/11/2025




Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustrucción inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Director Centro Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

