



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 475	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Pista Km.35
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-4064-45	FECHA:	23/05/2025



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de portón de metal



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Eva Esquivel Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P. 475

