

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO NUEVA CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0002-45	FECHA:	24/05/2025



FOTO 1. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA lijado, sepillado, cambio de tubo, sujeciones y aplicación de pintura



foto 2. sustitucion de deposito de agua



foto 3. sustitucion de porton




foto 4. mantenimiento a porton



foto 5 sustitucion de chapas





foto 6. sustitucion de tuberia principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF NUFED
SAN FRANCISCO, PETÉN


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ASENTAMIENTO NUEVA CONCEPCION
DIRECCIÓN CENTRO NUFED
SAN FRANCISCO, PETÉN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO NUEVA CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0002-45	FECHA:	24/05/2025




FOTO 7. SUSTITUCIÓN DE INODOROS




FOTO 8. SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



FOTO 9. SUSTITUCION DE BALCON DE METAL




FOTO 10. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR
OPF NUFED
SAN FRANCISCO, PETÉN


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ASENTAMIENTO NUEVA CONCEPCION
DIRECCIÓN CENTRO NUFED
SAN FRANCISCO, PETÉN