

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 560	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZAPOTAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0003-45B	FECHA:	25/05/2025



FOTO 7 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 8. SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 9. REPELLO EN MURO




FOTO 10 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTE DOBLE




FOTO 11. SUSTITUCION DE INTERRUPTOR DOBLE




FOTO 12. SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 560	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZAPOTAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0003-45B	FECHA:	25/05/2025



SUSTITUCION DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---