

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EBEN EZER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0012-43	FECHA:	25/05/2025



FOTO 1. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA,



FOTO 2. SUSTITUCION DE PUERTAS



FOTO 3. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 4. REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 5. SUSTITUCION DE PLAFONERAS




FOTO 6. SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EDmundo Tux

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EBEN EZER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0012-43	FECHA:	25/05/2025




FOTO 7. SUTETUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES



FOTO 8. REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edmundo Tux 182
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

