



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SANTA MARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARÍA, ALDEA SAN JAN DE DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0021-42	FECHA:	16/09/2025





Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto: 2 Sustitución de piso cerámico



Foto: 3 Suministro de ventna PVC



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público