

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0115-42	FECHA:	27/05/2025




Foto 1: Sustitución de piso de granito



Foto 2 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto: 3 Sustitución de portón de metal



Foto: 4 Reparación de muro perimetral de block



Foto: 5 Repello en muro



Foto: 6 Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN RAFAEL, JORNADA MATUTINA SAN FRANCISCO, PETEN	 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN RAFAEL, JORNADA MATUTINA SAN FRANCISCO, PETEN
---	--