



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0118-43	FECHA:	15/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto: 2 Sustitución de capote de lámina troquelada y Sustitución de elemento de fijación.



Foto: 3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto: 4 Reparación de cableado eléctrico.



Foto: 5 Sustitución de ducto eléctrico +accesorios



Foto: 6 Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las.

Arís Maricela Gutierrez Muñoz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Gón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0118-43	FECHA:	15/09/2025



FOTO 7: Sustrucción de plafoneras



FOTO 8: Sustrucción de flipones



FOTO 9: Sustrucción interruptores dobles



FOTO 10: Sustrucción, fabricación e instalación de puerta de metal por metal



FOTO 11: Mantenimiento de balcones de metal



FOTO 12: Mantenimiento a estructura a puerta de servicio sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Enmaricada Guterres Munoz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

