

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0456-43	FECHA:	1/12/2025



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución inodoro



Foto 3: Sustitución lavamanos



Foto 4: Sustitución de mingitorio



Foto 5: Mantenimiento a portones de metal



Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvira Karina López Posada
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0456-43	FECHA:	1/12/2025



Foto 1: Sustitución de tablero de flípones



Foto 2: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evilen Karina López Paz

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público