

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Cruz, San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-2386-43	FECHA:	12/05/2025




Foto1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 5: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso




Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalva Xical Quez Firma y sello del Presidente de la OPF	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---