

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. ENECON SEGURA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-2882-43	FECHA:	25/05/2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE INODOROS



FOTO 2. SUSTITUCION DE LAVAMANOS



FOTO 3. SUSTITUCION DE MIGITORIO



FOTO 4. SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO




FOTO 5. SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 6. SUSTITUCION DE PORTON


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

OFICIAL URBANO
CONSEJO DE PADRES
DE FAMILIA

ADOLFO VESPERTINO
SAN FRANCISCO, PETÉN



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

OFICIAL URBANO
ENCON SEGURA J.V.
DIRECCIÓN
SAN FRANCISCO, PETÉN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. ENECON SEGURA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-2882-43	FECHA:	25/05/2025



FOTO 7 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA lijado, cepillado, cambio de tubo, sujeción, aplicación de pintura



FOTO 8. MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



FOTO 9. SUSTITUCION DE PILA DE 2 LAVADEROS



FOTO 10. PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



FOTO 11. SUSTITUCION DE VENTANA DE MADERA, POR METAL MAS VIDRIO




FOTO 12. REPARACION DE MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. ENECON SEGURA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-2882-43	FECHA:	25/05/2025




FOTO 13 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 14 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 15 SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 16. REPARACIÓN DE AZULEJO EN MUEBLE DDE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público